

# NÁVOD NA POUŽITIE

## Respirátor FFP2 Czech Royal Protection

Filtračná polomaska proti časticiam vyhovujúca norme EN 149:2001+A1:2009 FFP2

**Respirátor je určený** na ochranu užívateľa proti vdychovaniu **pevných častíc a kvapalných aerosólov**.

**Filtruje najmenej 95 % vzdušných častíc (aerosólov).**

**Pred použitím preverte**, či respirátor nie je poškodený a pri nasadzovaní respirátora na tvár postupujte podľa návodu. Respirátor je určený na jednorazové použitie. Maximálna účinnosť respirátora je 8 hodín od otvorenia originálneho obalu.

**Bezpečnostné upozornenie:** Pred použitím skontrolujte, či nie je produkt poškodený. Používajte iba v dostatočne vetraných priestoroch. Zamestnanec musí byť pred použitím pomôcky vyškolený zamestnávateľom o správnom používaní v súlade s platnými bezpečnostnými normami a štandardmi ochrany zdravia.

**Nepoužívajte tieto prostriedky v kontaminovanej oblasti za týchto okolností:**

1. Atmosféra obsahuje menej ako 19,5% kyslíka.
2. Na ochranu proti plynom alebo parám znečisťujú látky alebo ich koncentrácie ak sú neznáme alebo bezprostredne nebezpečné pre život alebo zdravie.
3. Koncentrácie znečisťujúcich látok prekračujú maximálne koncentrácie použitia podľa platných OSHA štandardov alebo obmedzení podľa platných vládnych predpisov.
4. Použitie vo výbušnom prostredí.

Nepoužívajte prostriedok s fúzmi na tvári alebo za iných podmienok, ktoré môžu zabrániť dokonalej tesnosti.

### Návod na použitie:

1. Otvorte respirátor rozovretím nosnej výstuhu 2. Predvarujte nosnú výstuhu, priložte respirátor k tvári
  3. Pretiahnite upínacie pásky cez uši 4. Dotvarujte nosnú výstuhu 5. Uistite sa, že prostriedok riadne tesní.
- Celý postup návodu na použitie je znázornený na obrázku na obale.



### Kontrola tesnosti:

1. Pre vyskúšanie správneho tesnenia prostriedkov, položte obe ruky na prostriedok a ostro vydýchnite.
2. Vyberte prostriedok okamžite v prípade problematického dýchania, alebo pri poškodení či zdeformovaní.
3. Vyberte prostriedok v prípade, že nemôžete dosiahnuť riadne utesnenie.
4. Starostlivé dodržiavanie týchto pokynov je dôležitým krokom pre bezpečné používanie prostriedku.

Výrobok musí byť skladovaný v suchom prostredí pri teplotách -5°C až +25°C a vlhkosti menšej ako 80%.  
Nepoužívajte po dobe použiteľnosti alebo pri poškodení obalu.

Všetky dokumenty vrátane Vyhlásenia o zhode nájdete na [www.zenco.sk](http://www.zenco.sk)

**Výrobca:** QCS automotive s.r.o.

**Adresa výrobcu:** Náměstí Svaté Trojice 157/12, 746 01 Opava, Česká republika

**Distribútor:** ZENCO Corp. a.s.

**Adresa:** Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice 722 00, Česká republika

Vyrobené v Českej republike